

Dnr TN 2018/033

§ 173 Initiering av nya ärenden 2018

Beslut

Gata/parkchef får i uppdrag att utreda följande ärenden och åiterrapportera till tekniska nämnden

Trafiksituationen på Tingsgatan är kaotisk och en översyn behöver göras

Entreprenören FASAB smutsar ner på gatorna, åtgärd behöver göras.

Asfaltering på Råbyvägen vid tidigare gupp inte bra utförd, behöver åtgärdas.

Varför har rondellen tagits bort i korsningen

Kristianstadsvägen/Kungsgatan och vissa crosslightbelysningar i samband med ombyggnaden av centrum Stationssamhälle 2.0?

Hög asfaltkant på Ringsjövägen vid Z-grillen, behöver ses över.

Varför inköp av ett stort lager issmältningsmedel 2016?

Fastighetschefen får i uppdrag att utreda följande ärende och åiterrapportera till tekniska nämnden

Tvåautomater i omklädningsrum på Lågedammsbadet bör ses över.

Sammanfattning av ärendet

Marie Keismar (L) initierade följande ärende

Trafiksituationen på Tingsgatan är kaotisk och en översyn behöver göras.

Lennart Koncz (C) initierade följande ärenden

Entreprenören FASAB smutsar ner på gatorna, åtgärd behöver göras.

Asfaltering på Råbyvägen vid tidigare gupp inte bra utförd, behöver åtgärdas.

Varför har rondellen tagits bort i korsningen

Kristianstadsvägen/Kungsgatan och vissa crosslightbelysningar i samband med ombyggnaden av centrum Stationssamhälle 2.0?

Hög asfaltkant på Ringsjövägen vid Z-grillen, behöver ses över.

Göte Andersson (L) initierade följande ärende

Varför inköp av ett stort lager issmältningsmedel 2016?

Stefan Jepson (-) initierade följande ärende

Tvåautomater i omklädningsrum på Lågedammsbadet bör ses över.

Svar på initierade ärenden 2018-11-15 av Lennart Koncz (C)

Fråga: Gatubelysningsstolpe utmed Tingsgatan som tagits bort tidigare, skulle regleras vid ombyggnaden av Stationssamhälle 2.0, har detta beaktats.

Svar: Det har inte gått att avgöra om belysningen är tillräcklig förrän den nya belysningen är i drift. Slutbesiktning utföres i januari 2019.

Fråga: Se till att entreprenören FASAB återställer alla ytor som de har använt som upplagsplats för projektet Stationssamhälle 2.0. I samband vid återställande av marken vid Söderängen som FASAB har använt som upplagsplats, föreslås en hårdgörning (grus) av denna yta.

Svar: De platser som entreprenören haft som upplag kommer att återställas och besiktigas vid entreprenörens avetablering.

Enligt gällande detaljplan skall området vara park- och grönyta och parkering medges inte.

Delområdet avsätts för utveckling av spontanidrottsanläggning och parkmark inom Hörby centrum i översiktsplanen.

Beslutet skickas till

Lennart Koncz (C)

Gata/parkchef

Fastighetschef
